



Fietsersbond
Hasselt

Herstelpuntfiche 1

Locatie Fietspad kruising Kroonwinningstraat / Grote Ring

Aard Water blijft op het fietspad liggen

Datum 16/04/09

Omschrijving herstelpunt



Deze foto werd tijdens de vorstperiode van afgelopen winter genomen. Na de regenperiode in maart was de situatie nog erger. Het bouwterrein rechts ligt grotendeels onder water; door de slechte afwatering komt het water ook op het fietspad en blijft daar liggen.

Voorstel Fietsersbond Hasselt

Afwatering moet verbeterd worden

Betrokken instanties

Stadsbestuur Hasselt

Opvolging

/ /