



Fietsersbond  
Hasselt

# Herstelpuntfiche 6

**Locatie** Kempische Steenweg richting Kiewit net achter fietstunneltje

**Aard** Onveilige bocht door slechte afwerking fietspad.

**Datum** 23/04/09

## Omschrijving knelpunt



In deze bocht naar links ontbreken een aantal stenen en het gootje volgt de bocht van het fietspad niet. Fietzers worden hier dan ook nogal eens verrast met de hoek in het fietspad.

## Voorstel Fietsersbond Hasselt

Het gootje (met afvoer) naar links verschuiven zodat de fietser hier een normale bocht heeft.

## Betrokken instanties

Stad Hasselt

## Opvolging

/ /