



Fietsersbond
Hasselt

Knelpuntfiche 7

Locatie Kunstlaan

Aard Onveilige ligging fietspad

Datum

Omschrijving knelpunt



Het probleem is tweeledig:

- Het fietspad is te dicht bij de parkeerstrook voor auto's geplaatst, wat voor fietsers een gevaar inhoudt als plots een portier opengaat
- Op de kruising met de zijstraten (Stadsomvaart en Casterstraat) ontstaat door de buiging van de rijstrook een conflictsituatie tussen auto's en fietsers.

Voorstel Fietsersbond Hasselt

Voordat er op termijn een heraanleg van de Kunstlaan wordt gerealiseerd stelt de Fietsersbond twee voorlopige veiligheidsmaatregelen voor:

- De markering van het fietspad weghalen en fietslogo's en sergeantstrepen aanbrengen om gemotoriseerde weggebruikers op de mogelijke aanwezigheid van fietsers te attenderen. Op die manier mogen de fietsers verder van de geparkeerde auto's gaan rijden.
- Tegelijkertijd moet bij de kruising met de zijstraten een aparte rijstrook voor de fietsers door het plantsoen voorzien worden, zodat de bewuste conflictsituatie tussen auto's en fietsers verdwijnt.

Betrokken instanties

Stadsbestuur Hasselt

Opvolging

/ /