



Fietsersbond
Hasselt

Herstelpuntfiche 7

Locatie Kroonwinningstraat ter hoogte van bushalte buiten de Roppesingel.

Aard Zeer hobbelig gedeelte fietspad

Datum 22/04/2009

Omschrijving knelpunt



Tijdens werken werd het fietspad opgebroken en naderhand erg slordig hersteld. Er is nu een hinderlijke kuil ontstaan.

Voorstel Fietsersbond Hasselt

Fietspad herstellen

Betrokken instanties

Stad Hasselt

Opvolging

/ /